






Automatic Packaging Machines



Caratteristiche tecniche / Technical Specifications / Technische Daten / Données techniques / Características técnicas

Velocità massima / Max. output / Max. Stückzahl / Cadence de production max. / Produccion max.	fino a 2400 pz/h* – up to 2400 pcs/h* – bis 2400 Stück/h* – jusqu'à 2400 pce/h* – hasta 2400 cajas/h*
Alimentazione elettrica / Electrical feeding / Elektroanschluß / Alimentation électrique / connexion electrica	400 V (3 Ph + N + T) / 50 Hz
Consumo di aria compressa / Air consumption / Max. Luftmenge / Consommation air max. / consumo de aire	40.8 m³/h (6/8 bar)
Potenza installata / Installed power / Benötigte Leistung / Puissance installée / potencia total	6,2 Kw

* secondo il formato ed il modello
Le caratteristiche delle macchine e i formati riportati sono forniti a titolo indicativo e possono essere modificati senza preavviso.
* depending on tray size and execution
The hereby stated specifications and sizes are only reported as an indication, and can be subject to modification without notice.
* hängt von den Größen und Konstruktion der Trays ab
Die angegebenen Eigenschaften und Daten sind nur als unverbindliche Anhaltspunkte zu verstehen und können ohne vorherige Ankündigung geändert oder ersetzt werden.
* par rapport au format et au modèle
Les données et les formats indiqués sont à titre indicatif et peuvent être modifiés a tout moment sans préavis.
* Dependiendo del tamaño y del modelo de caja.
Las características de las máquinas y los tamaños son indicativos y pueden ser modificados sin previo aviso

CUSTOMER SERVICES



Assistenza post vendita rapida e puntuale
Fast and accurate after sales service
Schneller und kompetenter Service
SAV rapide et precise
Soporte tecnico rapido y a tiempo



TECO srl
via Biscie 1/C San Patrizio - 48017 Conselice (RA) ITALY
Tel. +39 0545 85511 Fax +39 0545 85535
www.tecoitaly.com info@tecoitaly.com sales@tecoitaly.com

T2new

automatic tray former for corrugated board trays





Ciclo di lavoro / Machine Functions / Funktion der Maschine / Schéma de fonctionnement / Esquema de funcionamiento

Formati plateaux / Tray size ranges / Verarbeitbare Formate / Dimensions / Dimensiones

T2^{new}


- massima flessibilità e robustezza
- **gestione statistiche di produzione**
- bassa manutenzione
- minimi scarti
- rapido cambio formato

- maximum flexibility and stability
- **production statistics control**
- low maintenance
- minimum wastage
- quick changeover


- Maximale Flexibilität und Stabilität
- **Produktionsdaten- Erfassung**
- geringe Wartung
- Minimaler Ausschuss
- schneller Formatwechsel

- maximum de flexibilité et de solidité
- **gestion statistiques de production**
- maintenance réduite
- minimum de déchets
- changement de format rapide


- máxima flexibilidad y robustez
- **gestión de las estadísticas de producción**
- bajo mantenimiento
- mínimo desperdicio
- cambio rapido de formato



Plaform



Citrus



Opzionali / Options / Optionen / Options / Opcionales



Angolo aperto / Open corner / Offene Ecke / Dièdre ouvert / Columna abierta

